

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 26/10/2023 - MIS À JOUR
LE 13/06/2024

Réactif Randox Total Bilirubin Vanadate Oxidation Method – Randox Laboratories

Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2324147. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Randox Laboratories.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Randox Laboratories



Un courrier complémentaire à cette action de sécurité a été publié le 13/06/2024 :

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 13/06/2024

Réactif Randox Total Bilirubin – Randox

Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale
