

Moniteur défibrillateur – Philips Heartstart Intrepid – Philips

Information destinée aux distributeurs, établissements de santé, pharmacies d'usage intérieur et aux services de soin utilisant des moniteurs/ défibrillateurs

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2324418/R2325251. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Philips.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Philips

