

Biologie moléculaire - Automate Biofire Filmarray Torch – Biofire Diagnostics

Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2325473. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Biomérieux.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Biomérieux



L'ANSM a été informée en juin 2024 de l'envoi d'un courrier complémentaire à cette action de sécurité :

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 26/06/2024

Automate Biofire Filmarray Torch – Biofire Diagnostics

Information destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale