

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/03/2024 - MIS À JOUR LE 30/04/2024

# Sonde Reploge double canal ENFit – HMC Premedica Spa - Medicina

Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur

## Actualisation du 30/04/2024

L'ANSM a été informée de la mise à jour de l'avis de sécurité ci-joint par le fabricant qui a complété le motif de rappel.

Ce courrier remplace celui diffusé le 26 mars.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2408379. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de retrait de lots.

L'ANSM a été informée par le fabricant que les lots concernés ont été distribués entre novembre 2020 et octobre 2023 en France et que les distributeurs français (Medicina France et Medplus France SAS) ne distribuaient plus ces dispositifs. En conséquence, l'ANSM demande aux établissements de santé de vérifier leur stock et de contacter le fabricant dont les coordonnées figurent sur l'avis de sécurité.

Téléchargez le courrier de Medicina



**L'ANSM a été informée de la mise à jour de l'avis de sécurité ci-joint par le fabricant qui a complété le motif de rappel. Ce courrier a été remplacé par celui diffusé le 30/04/2024 :**

---

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 30/04/2024

Sonde Reploge double canal EnFit – HMC Premedica Spa – Medicina

Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur

---