

# Console pour ECMO Xenios – Boîtier de capteur – Fresenius Medical Care

## Information destinée aux établissements de santé et aux pharmacies d'usage intérieur

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2409320. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Fresenius Medical Care.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Fresenius Medical Care

