

IRM – Signa, Brivo, Discovery, Optima* – GE Healthcare

Information destinée aux établissements de santé , centres d'imagerie médicale

**Références concernées*

IRM- 1.5T Signa HDxt Family, 3.0T Signa HDxt Family, Brivo MR355, Discovery MR450 1.5T, Discovery MR750 3.0T, Discovery MR750w 3.0T, Discovery MR950, Optima MR360, Optima MR450w 1.5T, Signa Architect, Signa 7.0T, Signa Artist, Signa Creator, Signa Explorer, Signa Hero, Signa Magnus, Signa MR355, Signa MR360, Signa MR380, Signa PET/MR, Signa Pioneer, Signa Premier, Signa Prime, Signa UHP, Signa Victor, Signa Voyager - GE Healthcare

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société GE Healthcare. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous len° **R2417578**.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société GE Healthcare

