

# Programmateur Merlin 3650 & stimulateur cardiaque sans sonde Aveir DR – Abbott

## Information destinée aux établissements de santé, services de rythmologie/cardiologie

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Abbott. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous len° **R2433325**.  
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Abbott

