

Programmateurs Merlin 3650 et stimulateurs cardiaques implantables sans sonde Aveir – Abbott

Information n° R2613618 destinée aux établissements de santé et aux cardiologues/rythmologues

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Abbott.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2613618. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

Téléchargez le courrier de la société Abbott

