

MINISINTROM 1 mg, comprimé - Laboratoires Serb

Les laboratoires SERB procèdent, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité :

MINISINTROM 1 mg, comprimé - code CIP : 34009 336 629 1 2

- Lot 1801037 (Exp 30/09/2019)

Ce rappel fait suite à la mise en évidence de la présence de 2 comprimés au lieu d'un, dans une alvéole d'un blister, et ce à trois reprises dans un même blister d'une boîte de ce lot. Ce défaut est détectable par le patient lors de la prise du médicament mais on ne peut exclure la prise des 2 comprimés simultanément. Un surdosage doit être évité au vu des indications du médicament.

Niveau de rappel : officines, établissement de santé et patients.

Il est demandé aux pharmaciens d'officines de contacter, par tous les moyens dont ils disposent, les patients susceptibles de détenir et/ou d'avoir utilisé la spécialité du lot concerné par ce rappel et de procéder à un échange avec une boîte d'un autre lot.

Si un patient pense avoir pris 2 comprimés à la fois, le pharmacien lui conseillera de contacter son médecin traitant pour la conduite à tenir.

Le lot rappelé est en distribution depuis juin 2018.

Pour toute information médicale, vous pouvez contacter les Laboratoires SERB au **01 73 03 20 00**