

Avis information de <u>sécurité</u>

FSN réf. : **2022-2** Date : 24 août 2022

Nécessaires de soins

À l'attention de : Responsable de la matériovigilance, Personnel clinique, Gestionnaires de risques, Personnel biomédical

Madame, Monsieur,

Lors d'un contrôle de routine sur certains composants, nous avons détecté une contamination d'origine humaine, notamment sur les carrés d'essuyage. Par précaution et dans l'attente de résultats d'analyses et d'investigations complémentaires, nous isolons toute la production de la semaine concernée.

A titre préventif, nous souhaitons faire un rappel sur les lots impactés pour éviter tout risque pour le patient.

- Nécessaires concernés :

Références	Références commerciales	Lots
071316VAR	Set de branchement et débranchement	0522020P
071317	Set d'habillage VVC, PAC, PICC	0522007P
073502	Set de rinçage	0806221T
077501VAR2	Set de soin pour nutrition	1306223S 1306224S
079211	Set de remplissage	0522004P
HPI389	Set voie veineuse centrale débranchement chimio	0522005P 0522006P
HPI408	Set de voie veineuse centrale	0522002P 0522003P
HPI418	Set de voie veineuse centrale	0522023P
P1306	Set de branchement et débranchement	0522026P
PE-UNI-02	Set de branchement ou débranchement universel	0522021P 0522022P
PE-VVC-01C	CCI/KTC-Préparation et branchement immédiat Perf.	0522025P
PE-VVC-01P	CCI/KTC-Pose aiguille, réfection de PST KTC, Perf.	1506221S
PE-VVC-03C	CCI/KTC/PICCLINE – Débranchement perfusion confort	0522028P
PE-VVC-03S	CCI/KTC/PICCLINE- Débranchement de perfusion	0522008P

- Description du problème :

Contamination de certains composants des nécessaires.



Avis information de sécurité

FSN réf. : 2022-2 Date : 24 août 2022

Analyse des risques associés :

Risque de contaminations patients.

- Actions correctives mises en place :

Mise en quarantaine des lots Rappel des lots Analyse des causes Remplacement des lots incriminés Communications

- Actions à réaliser par le client :
 - Renvoyer l'accusé de réception de cette lettre par e-mail à l'adresse : qualite@innoset.com
 - o Isoler les sets incriminés.
 - Nous renvoyer ou détruire les sets (ci- joint, certificat de destruction à nous renvoyer rempli)
- Transmission de la fiche d'information de sécurité :

Nous vous demandons de transmettre cette fiche d'information à tous les utilisateurs potentiels, à l'intérieur et à l'extérieur de votre établissement.

L'autorité nationale compétente (ANSM) a été informée de la notification de la présente « Fiche d'Information de Sécurité ».

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service qualité par téléphone au 05.62.88.41.58 ou par mail à qualite@innoset.com.

Veuillez nous excuser pour les désagréments occasionnés, nous vous prions de recevoir Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Adélaïde DUCREUX Responsable Qualité/ Affaires réglementaires Correspondant Matériovigilance



Avis information de sécurité

FSN réf. : **2022-2** Date : 24 août 2022

ACCUSE DE RECEPTION

Formulaire de réponse du client

1. Informations relatives à l'avis de sécurité (FSN – Field Safety Notice)		
Numéro de référence du FSN	FSN 2022-2	
Date du FSN*	12 août 2022	

2. Informations relatives aux nécessaires				
Références	Références commerciales	Lots		
071316VAR	Set de branchement et débranchement	0522020P		
071317	Set d'habillage VVC, PAC, PICC	0522007P		
073502	Set de rinçage	0806221T		
077501VAR2	Cot do coio mon mutuition	1306223S		
077501VAK2	Set de soin pour nutrition	1306224S		
079211	Set de remplissage	0522004P		
HPI389	Set voie veineuse centrale débranchement	0522005P		
ПРІЗОЭ	chimio	0522006P		
HPI408	Set de voie veineuse centrale	0522002P		
HP14U6		0522003P		
HPI418	Set de voie veineuse centrale	0522023P		
P1306	Set de branchement et débranchement	0522026P		
PE-UNI-02	Set de branchement ou débranchement	0522021P		
	universel	0522022P		
PE-VVC-01C	PE-VVC-01C CCI/KTC-Préparation et branchement immédiat Perf.			
PE-VVC-01P CCI/KTC-Pose aiguille, réfection de PST KTC, Perf.		15062218		
PE-VVC-03C CCI/KTC/PICCLINE – Débranchement perfusion confort		0522028P		
PE-VVC-03S	CCI/KTC/PICCLINE- Débranchement de perfusion	0522008P		

3. Coordonnées du client		
Nom*		
Adresse*		
Service/Unité		
Nom du contact*		
Titre ou poste		
Numéro de téléphone*		
E-mail*		



Avis information de sécurité

FSN réf. : 2022-2
Date: 24 août 2022

4. Mesures prises par le client				
	Je confirme avoir reçu l'avis de sécurité et avoir lu et compris son contenu. *			
	Je certifie que ces informations ont été communiquées à l'ensemble des utilisateurs. *			
	Les nécessaires concernés sont disponibles pour être renvoyés/détruits* : Quantité * :			
	Autre mesure (détailler) :			
	Je ne possède aucun dispositif concerné.			
Nom en majuscules*				
Signature*				
Date*				

Les champs qui doivent être remplis obligatoirement sont marqués d'un astérisque (*)

Veuillez retourner le formulaire complété à qualite@innoset.com.

Veuillez contacter le représentant local de votre distributeur ou Pennine directement pour obtenir le remplacement ou le remboursement des produits défectueux identifiés le cas échéant. Un justificatif sera requis pour les produits mis en quarantaine et/ou détruits.

Délai de renvoi du formulaire de réponse : le 02 septembre 2022