

**Teleflex**

31460 Le Faget  
France

Tél: +33 (0)5 62 18 79 40  
Fax: +33 (0)5 61 83 35 84

[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

S.A.S. au capital de 1 072 934,68€

R.C.S. Toulouse 347 479 883

Siret 347 479 883 00030

Le Faget, 26 Janvier 2021

Objet: Arrêt commercialisation des sondes Pezzer et Malecot

Chère cliente, Cher client,

Dans le cadre du nouveau Règlement Européen sur les Dispositifs Médicaux (MDR) 2017/745 entré en vigueur en Mai 2017, et mis en application en Mai 2021, Teleflex n'envisage pas de se mettre en conformité avec celui-ci pour la gamme des sondes auto-fixatrices (à ailettes) Pezzer, Malecot et Casper.

.

Les références concernées sont les suivantes :

<u>Sonde auto-fixatrice en latex rouge <b>Pezzer</b>:</u>	415100 CH10 à 44
<u>Sonde auto-fixatrice en latex rouge <b>Malecot</b>:</u>	415700 CH10 à 28
<u>Sonde auto-fixatrice en latex rouge <b>Casper</b>:</u>	415600 CH10 à 40

Nous vous informons donc par la présente de l'arrêt de commercialisation de ces gammes. Très prochainement nous ne serons plus en mesure d'honorer vos commandes et nous vous encourageons à trouver un autre fournisseur.

Nous sommes conscients des désagréments occasionnés, et nous nous en excusons. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et nous vous prions d'agréer cher client, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.



Frédérique Igau-Edon

Market Development Manager