

Réf. FSCA: 1721504-07/29/25-007R 29-JUL-2025

AVIS URGENT RELATIF À LA SÉCURITÉ

Nom des produits concernés : PhD Hemostasis ValveTM

Action requise: Renvoi du/des dispositif(s) à Merit

Merit Medical Systems, Inc. procède à un rappel volontaire du dispositif PhD Hemostasis Valve™ en raison d'un défaut de fabrication. Lorsque la valve est utilisée, son capuchon reste enfoncé, ce qui peut entraîner des fuites. L'utilisation de ce produit peut donner lieu à des inconvénients lors de l'intervention et/ou provoquer une hémorragie. Ce défaut concerne les lots indiqués dans le tableau ci-joint.

Merit n'a reçu aucun rapport indiquant que des patients auraient subi des lésions ou des blessures en raison de ce problème ; Merit a toutefois reçu 113 plaintes à ce sujet.

Merit a choisi de retirer les unités concernées du marché et vous demande de cesser immédiatement d'utiliser ou de distribuer les lots concernés et de les renvoyer à Merit.

Actions requises de votre part :

- 1. Veuillez déterminer immédiatement si votre établissement possède l'un des dispositifs identifiés dans le Formulaire de réponse client ci-joint ; si tel est le cas, mettez les dispositifs concernés de côté et cessez de les utiliser et de les distribuer.
- 2. Assurez-vous que le personnel concerné au sein de votre établissement est tenu au courant de la présente mesure de sécurité.
- 3. Si un de ces produits a déjà été redistribué à d'autres établissements, institutions ou fabricants, veillez à leur communiquer immédiatement le présent avis et à indiquer le nombre d'unités distribuées sur le Formulaire de réponse client. Des informations supplémentaires relatives à la distribution pourront être requises par les autorités sanitaires.
- 4. Veuillez remplir, numériser et envoyer par e-mail dans les 7 jours le Formulaire de réponse client au Service client de Merit à l'adresse suivante : RESPONSE-EMEA@merit.com. Tous les produits concernés qui vous ont été expédiés doivent être indiqués dans le Formulaire de réponse client.
- 5. Veuillez renvoyer immédiatement tous les lots concernés à Merit, conformément aux instructions figurant dans le Formulaire de réponse client ci-joint.

Veuillez noter que les autorités nationales compétentes en la matière ont été informées de cette mesure.

Pour toutes questions concernant la présente communication, n'hésitez pas à contacter votre représentant Merit ou le Service client de Merit à l'adresse suivante : RESPONSE-EMEA@merit.com.

Merit Medical s'est engagée à fournir des produits de qualité supérieure et tient à s'excuser pour tout désagrément occasionné par la présente mesure de sécurité.

Pièce(s) jointe(s)

Affected Lots Table PhD Hemostasis Valve

CATALOG ITEM	LOT NUMBER
IN7802/C	H3143753
	H3162387
	H3183068
	H3189446
	H3213617
IN9802	H3141573
	H3183200
IN9802/A	H3200469
	H3210336
IN4802/K	13138883
	13150031
	13161209
	13161210
	I3161211
	13172451
IN4802/T	13135188
1114802/1	13170171
IN4918/A	13146050
1114318/74	13200779
IN7802/C	H3183068
	13206933
MAP800/B	13209939
IVIAP800/B	13219792
	13234557
MAP800/T	13162931
MAP801/B	13146099
	I3118322
	I3118324
MAP802/B	13129725
	13150110
	13162942
	13219785
MAP804/B	13146101
MAP800/B	I3124454
	13174736
	13186951
	I3191334
	13206933
	13209939
	I3219784
	13219792
	13234557
	13234558

CATALOG ITEM	LOT NUMBER
MAP800/T	I3162929
	I3162931
	I3186954
	I3186961
MAP801/B	I3146099
	I3186946
	13209937
	I3118322
	l3118324
	I3129725
	I3129726
	I3150110
	I3150111
	I3162940
	I3162942
	I3174729
MAP802/B	I3174730
101741 002/15	I3192937
	13200996
	13209935
	I3215925
	I3215926
	I3215928
	I3219783
	I3219785
	I3219786
	13230013
MAP802/CNB	I3174740
	I3162943
MAP802/T	I3192650
	I3192654
MAP804/B	I3146101
,	I3161426
MAP852/B	13187883

CATALOG ITEM	LOT NUMBER
SKY1802	H3079946
	H3141576
	H3141577
	H3149507
	H3149508
	H3155575
	H3155576
	H3155577
	H3155578
	H3168264
	H3168265
	H3182996
	H3183206
	H3183207
	H3189428
	H3189451
	H3200416
	H3200475
	H3219111
	H3168264
SKY1802	H3183206
	H3189451
	T3163727
K12T-10798A	T3217266
	T3192808
K05-02166B	T3198985
	T3201276
	T3217490
K05T-02138A	T3232335
1001 02100/1	H3141570
	H3143769
	H3143770
IN8802/C	H3143771
	H3143772
	H3149478
	H3149480
	H3149483
	H3155549
	H3162422
	H3162627
	H3168247
	H3183054
	H3200495
	H3219087
	H3241812