

URGENT – ACTION CORRECTIVE DE SECURITE MISE À JOUR



Date de diffusion de la lettre

GE HealthCare Réf. n° 32097-3

À l'attention Directeur de l'Ingénierie Biomédicale
des personnes Directeur de la Néonatalogie/Directeur de la maternité/Responsable des Infirmières
suivantes : Responsable des Risques/Administrateur Hospitalier

OBJET : **Mise à jour de la communication de GE HealthCare : Volets du chauffage pour certains dispositifs Giraffe OmniBed et Giraffe OmniBed Carestation**

Chère Cliente/Cher Client,

GE HealthCare a récemment identifié que des produits supplémentaires sont affectés par l'Avis de Sécurité Urgent ci-joint (Réf. n° 32097 et n° 32097-2). En conséquence, GE HealthCare a mis à jour les listes de produits concernés pour inclure des dispositifs Giraffe OmniBed Carestation supplémentaires fabriqués entre janvier 2018 et **juillet 2025** et des dispositifs Giraffe OmniBed et Giraffe OmniBed Carestation qui ont eu leurs portes chauffantes remplacées pendant cette période.

Veuillez consulter l'Avis de Sécurité Urgent de GE HealthCare en pièce jointe. Réf. n° 32097 et n° 32097-2 pour les détails spécifiques concernant ce problème de sécurité ainsi pour la façon d'identifier la date de fabrication de votre appareil.

Soyez assurés que le maintien d'un niveau de sécurité et de qualité élevé est notre priorité absolue. Pour toute question éventuelle, veuillez nous contacter en vous reportant aux informations de contact référencées dans l'Avis de Sécurité Urgent de GE HealthCare.

Sincères salutations,

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare

Scott Kelley
Chief Medical & Safety Officer
GE HealthCare