

7 juillet 2026

Rupture d'approvisionnement – Kit d'insertion percutanée (PIK)

Cher client,

Nous avons le regret de vous informer d'une rupture d'approvisionnement affectant notre gamme de kits d'insertion percutanée (PIK).

Produits affectés :

- PIK 100#Insertion Kit, Guidewire 100 cm (701047384)
- PIK 150#Insertion Kit, Guidewire 150 cm (701047385)
- PIK 100-USA#Insertion Kit Guidewire 100 (701053068)
- PIK 150-USA#Insertion Kit Guidewire 150 (701053069)
- PIK dilator set L (701054427)
- PIK Guide wire 100 (701055457)
- PIK Guide wire 150 (701055459)

Getinge mène une enquête pour déterminer l'ampleur et l'impact potentiel de ce problème. Nous sommes pleinement déterminés à résoudre la situation dans les meilleurs délais ; toutefois, nous ne prévoyons pas de reprise des approvisionnements à court terme.

Aucune alternative de la marque Getinge n'étant actuellement disponible, nous vous recommandons d'envisager des kits d'insertion comparables, ou des dilateurs et guides individuels provenant d'autres fournisseurs. Veuillez noter que l'introducteur de la **canule HLS** est conçu pour être utilisé avec un **guide de 0,038 pouce**.

Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour les désagréments que cette situation pourrait occasionner et vous remercions de votre compréhension ainsi que de votre fidélité.

Pour toute question ou demande d'assistance, veuillez contacter votre représentant Getinge local.

Cordialement,