

**Kimal plc : AVIS URGENT RELATIF À LA SÉCURITÉ**  
**Mesure corrective relative à la sécurité**

**MESURE IMMÉDIATE REQUISE**

**Kits pour procédures comprenant des gaines d'introduction (avec et sans fils guides),  
des gaines et des dilateurs pelables spécifiques.**

Madame, Monsieur,

Kimal plc lance un avis relatif à la sécurité concernant certains de nos kits pour procédures comprenant des composants spécifiques. Nous instaurons un retrait volontaire du produit à cause du préjudice éventuel associé à ce problème.

Les gaines d'introduction (avec et sans fils guides), les gaines et les dilateurs pelables spécifiques fournis par Galt Medical Corp sont les composants concernés par cet avis relatif à la sécurité.

**Description du problème :**

En raison d'un problème de fabrication rencontré par le fournisseur des composants spécifiques de ces kits, les produits répertoriés peuvent présenter des niveaux dangereux d'endotoxines bactériennes (pyrogènes) introduits au cours d'une étape de leur fabrication. Les endotoxines bactériennes, également appelées bactéries pyrogènes, peuvent activer le processus inflammatoire et provoquer de la fièvre, des frissons et une hypotension chez le patient.

Nous avons joint à ce document l'avis relatif à la sécurité et une FAQ fournie par le fournisseur pour plus d'informations et de précisions sur les raisons ayant conduit à cette action.

**Délai :**

Kimal plc a fixé un délai de 90 jours pour cet avis relatif à la sécurité.

**Produits affectés :**

RÉF	LOT
DE-K34763	18A0383
DE-K45957	18A0389
CLFKITTP	18B0474
	18C0706
EU-CPP-7F	18C0161
EU-CLF-KITAC-TP	18C0159
K63/0512W	S18016057
	S18106396
K63/0712W	S18080265

**Nos dossiers indiquent que Kimal plc a envoyé un certain nombre du ou des produits affectés à votre établissement ; nous attirons donc votre attention sur les instructions suivantes :**

- 1. Merci de bien vouloir prendre connaissance du contenu de cet avis relatif à la sécurité.**
- 2. Communiquez-le immédiatement à tous ceux devant en avoir connaissance au sein de votre établissement ou de tous les autres établissements dans lesquels les produits affectés ont été transférés.**
- 3. Recherchez dans vos stocks la ou les références et le ou les numéros de lot des produits affectés répertoriés ci-dessus.**
- 4. Identifiez et mettez en quarantaine tout le stock concerné.**
- 5. Complétez l'Annexe 1 et renvoyez-la à Kimal en indiquant les quantités de stock avec les codes de lot par quantité sur les tableaux indiqués.**
- 6. Kimal plc donnera suite à votre réponse**

3 mai 2018

L'autorité compétente de coordination (MHRA) est au courant de cette mesure, et les autres autorités réglementaires concernées ont également été prévenues.

Nous vous remercions de votre compréhension et déplorons les désagréments occasionnés par cette mesure que nous prenons dans l'intérêt de la sécurité des patients. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de l'aide en ce qui concerne cet avis relatif à la sécurité, n'hésitez pas à contacter la personne suivante :

Responsable de la surveillance/conformité : M. Paul Beard  
[vigilance@kimal.co.uk](mailto:vigilance@kimal.co.uk)  
Référence : FSCA 19258

Cordialement,

.....  
Rebekah Vine  
Responsable de la qualité et de la réglementation du groupe  
Kimal Plc

Pièces jointes  
Annexe 1 : accusé de réception de l'avis relatif à la sécurité

## Annexe 1

### Accusé de réception de l'avis relatif à la sécurité

<p><b><u>Kimal plc : AVIS URGENT RELATIF À LA SÉCURITÉ</u></b>  <b>Kits pour procédures comprenant des gaines d'introduction (avec et sans fils guides), des gaines et des dilatateurs pelables spécifiques.</b></p> <p><b><u>Type de mesure : Mesure corrective relative à la sécurité</u></b></p>
---

Merci de remplir cet accusé de réception et d'en retourner un exemplaire par FAX ou par e-mail pour confirmer que vous avez reçu cet avis et pris connaissance des informations qu'il contient.

**Fax : 0845 4379541**

**E-mail : [vigilance@kimal.co.uk](mailto:vigilance@kimal.co.uk)**

Nom et adresse du client : (En caractères d'imprimerie)	
Accusé de réception rempli par : (Inscrivez le nom en caractères d'imprimerie)	
Titre : (En caractères d'imprimerie)	
Numéro de téléphone :	
E-mail :	

Nous confirmons :

- avoir lu et compris cet avis relatif à la sécurité ;
- avoir communiqué ces informations au personnel, aux services, aux unités et aux établissements devant en avoir connaissance ;
- n'être en possession d'aucun des produits affectés ;
- avoir distribué les produits affectés à un établissement tiers et l'avoir indiqué à Kimal plc.

Le produit suivant en notre possession doit être renvoyé et faire l'objet d'un crédit :

**Pour le stock identifié dans le Tableau 1, veuillez compléter le tableau ci-dessous :**

TABLEAU 1 Stock affecté		
Référence :	Numéro de lot :	Quantité (pcs) :
DE-K34763	18A0383	
DE-K45957	18A0389	
CLFKITTP	18B0474	
	18C0706	
EU-CPP-7F	18C0161	
EU-CLF-KITAC-TP	18C0159	
K63/0512W	S18016057	
	S18106396	
K63/0712W	S18080265	

## Annexe 2

### Lettre de rappel de Galt Medical Corp (POUR INFORMATION UNIQUEMENT, NE RÉPONDEZ PAS DIRECTEMENT À GALT)



02 May 2018

Kimal Plc  
Sherwood Road  
Aston Fields  
Bromsgrove, Worcs. B60 3DR  
United Kingdom  
RMA: Galt\_1032

#### **URGENT: MEDICAL DEVICE RECALL**

Attention: Quality/Regulatory Affairs Department:

GALT MEDICAL CORP. has initiated a recall of the products listed in Appendix A. Please direct this notice to the appropriate personnel in the Quality/Regulatory Affairs, or to those responsible for inventory management of the affected product.

**Scope of Recall:**

The product being recalled is listed in Appendix A and no other products are affected.

**Reason for Recall:**

The products listed might contain unsafe levels of bacterial endotoxins (Pyrogens) that were introduced during a manufacturing step. Bacterial Endotoxins also called pyrogenic bacteria can activate the inflammatory process and produce fever, chills, and hypotension in a patient.

**Status of Product:**

We have identified the lots listed in Appendix A as the only affected products that were distributed to you. The problem has been investigated, and we have taken steps to assure this problem does not recur.

**Action to be Taken:**

GALT MEDICAL CORP is voluntarily initiating this product recall and requesting the return of products in inventory. The following steps should be taken:

1. Reach out to your customers to whom you have distributed any of this product to determine if they have inventory in stock for return. Please ensure you notify your customers within 48 hours of receipt of this notification.
2. Identify and segregate the recalled lot(s) that are in your possession.
3. **Complete the enclosed Recall Reply Form and email or fax it to the attention of the Recall Coordinator at [quality@galtneedletech.com](mailto:quality@galtneedletech.com) or 214-778-1433.** The form lists the product number, lot number and quantity our records indicate your facility has received.

1649395-05-02-2018-001-R  
Galt Medical Corp| 2220 Merritt Drive, Garland, TX 75040| P: 972-271-5177 F: 214-778-1433



3 mai 2018



It is important that even if you do not have any product remaining in your possession that you fill out the attached form noting zero quantity to be returned and fax the form to GALT MEDICAL CORP.

3. Ship the recalled product to GALT MEDICAL CORP. using Galt's carrier account information listed on the form.
4. Reference Return Authorization Number RMA# Galt\_1032 on the outside of the shipping box and include a copy of the Recall Reply Form with your shipment.
5. Once the completed Recall Reply Form has been received and processed, Galt will issue a credit to you for the product returned and enter a PO for new products, using your original PO number so your new invoice will pair with your credit.
  - a. New inventory for bulk, non-sterile product is estimated to ship in 4-5 weeks, while sterile product is scheduled to ship in 6-7 weeks. Some products will be available to ship sooner, if available upon receipt of the returned product.

GALT MEDICAL CORP. appreciates your understanding and cooperation with this matter and regrets any inconvenience this has caused you. If you have any additional questions or concerns or need more detailed instruction on how to comply with this notice, please do not hesitate to contact your local sales representative or Recall Coordinator at 214-778-1306. You may also e-mail your questions to [quality@galtneedletech.com](mailto:quality@galtneedletech.com).

Sincerely,

Galt Medical Corp.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Derrick'.

David Derrick  
Director Quality and Regulatory Affairs.  
Galt Medical Corp.

1649395-05-02-2018-001-R  
Galt Medical Corp| 2220 Merritt Drive, Garland, TX 75040| P: 972-271-5177 F: 214-778-1433



## Galt Medical Corp.

### Medical Device Recall Reply Form

Kimal Plc  
 Sherwood Road  
 Aston Fields  
 Bromsgrove, Worcs. B60 3DR  
 United Kingdom  
 RMA: Galt\_1032

1. Our records indicate you have received the product listed on Appendix A.

#### Appendix A.

Galt Part	Customer Part#	Lot	PO NO	Ship Date	Original Qty Shipped	UOM	Qty Used	Quantity to be Returned
DSS-005-11	6118	17352818	113914	3/29/18	100	Each		
KCL-212-055	6385/GALT	17363374	110705	12/29/17	300	Each		
KCL-212-055	6385/GALT	18116090	113914	4/5/18	400	Each		
CLI-212-07	6387/GALT	18019455	112398K	2/16/18	1,000	Each		
CLI-212-07	6387/GALT	18019456	112398K	2/16/18	1,000	Each		
CLI-212-07	6387/GALT	18019458	112398K	2/22/18	1,000	Each		
CLI-212-07	6387/GALT	18019460	112398K	2/22/18	1,000	Each		
CLI-212-07	6387/GALT	18019457	112398K	2/22/18	1,000	Each		
CLI-212-07	6387/GALT	18047462	112398K	3/7/18	1,000	Each		
CLI-212-07	6387/GALT	18047463	112398K	3/7/18	1,000	Each		
CLI-212-07	6387/GALT	18047461	112398K	3/7/18	1,000	Each		
DSS-010-05	77328	18005018	111912	1/19/18	173	Each		
DSS-010-05	77328	18026953	111912	2/21/18	327	Each		
KCL-102-05	K63/0512W	S18016057	111366	2/5/18	10	Box		
KCL-102-05	K63/0512W	S18106396	113497	3/29/18	9	Box		
KCL-102-07	K63/0712W	S18080265	112809	3/29/18	10	Box		

2. Check your inventory and enter the quantity of the affected products you have in your possession in the "Quantity to be Returned" column. Enter a "0" in the "Quantity to be Returned" column if you no longer have any of the listed product. If there is a discrepancy between the product you have and the identity and quantity of product listed above, please explain in the comment area below or on an attached note.

**ALL PRODUCT WITHIN THE SCOPE OF THE RECALL SHOULD BE RETURNED**

3. Sign and date this form. Email it back to [Quality@GaltNeedletech.com](mailto:Quality@GaltNeedletech.com) or it may be faxed to 214-778-1433.

1649395-05-02-2018-001-R  
 Galt Medical Corp| 2220 Merritt Drive, Garland, TX 75040| P: 972-271-5177 F: 214-778-1433

## **Galt Medical Corp.**

### **FAQ pour rappel**

**Q :** **Quel est le produit rappelé, son numéro de catalogue et son numéro de lot spécifique ?**

**R :** Le produit rappelé est répertorié dans l'Annexe A de l'avis. Les produits non répertoriés dans l'avis de rappel ne sont pas affectés.

**Q :** **Quel est le problème exactement ?**

**R :** Les produits énumérés peuvent contenir des niveaux dangereux d'endotoxines bactériennes (pyrogènes) qui ont été introduites au cours d'une étape de fabrication. Les endotoxines bactériennes, également appelées bactéries pyrogènes, peuvent activer le processus inflammatoire et produire de la fièvre, des frissons et de l'hypotension chez un patient.

**Q :** **Je n'ai eu aucun problème avec le produit de Galt Medical. Le produit rappelé peut-il encore être utilisé ?**

**R :** Le produit rappelé ne doit pas être utilisé. Le produit rappelé doit être écarté et retourné.

**Q :** **Comment le problème a-t-il été découvert ?**

**R :** Lors d'une inspection de routine effectuée par l'un des clients de Galt Medical, un taux inacceptable d'endotoxine bactérienne (pyrogène) a été observé. Une enquête ultérieure menée par le service qualité de Galt Medical a confirmé les résultats de l'endotoxine bactérienne (pyrogène). La cause profonde a été déterminée comme étant le dysfonctionnement d'un équipement entraînant l'introduction d'endotoxines bactériennes lors d'une étape de fabrication du produit visé par ce rappel.

**Q :** **Y a-t-il un risque probable de blessure pour les patients ?**

**R :** Bien qu'aucune plainte n'ait été reçue impliquant une blessure de patient, l'utilisation de ce dispositif pourrait augmenter le risque de réponse pyrogène, ce qui peut activer le processus inflammatoire et produire de la fièvre, des frissons et de l'hypotension chez un patient.

**Q :** **Pourquoi le produit est-il rappelé ?**

**R :** La sécurité des patients et la satisfaction du client sont les principales préoccupations de Galt Medical Corp. Bien que la probabilité de blessure de patients soit considérée faible, nous avons mis en œuvre ce rappel volontaire.

**Q :** **Quand le produit de remplacement sera-t-il disponible ?**



- R :** Des actions correctives ont été mises en place et un nouveau produit est en cours de fabrication. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de calendrier définitif pour la livraison du produit de remplacement, mais nous informerons nos clients au fur et à mesure de nos progrès.
- Q :** **Qui dois-je contacter pour signaler une plainte sur le produit rappelé ?**
- R :** Si vous avez rencontré un problème, un dysfonctionnement ou une complication attribuable à l'utilisation du produit rappelé, veuillez contacter le service des plaintes de Galt Medical Corp., [Quality@GaltNeedleTech.com](mailto:Quality@GaltNeedleTech.com) Diyar Medhat (214) 778-1312 ou David Derrick (214) 778-1306.
- Q :** **Qui puis-je contacter pour obtenir des informations supplémentaires concernant des détails spécifiques au rappel ?**
- R :** Les questions techniques doivent être adressées à David Derrick, Galt Medical Corp. au (214) 778-1306 ou à [Quality@GaltNeedleTech.com](mailto:Quality@GaltNeedleTech.com) .
- Q :** **Que dois-je faire si j'ai reçu une lettre de rappel par erreur, sans que je n'ai jamais acheté ni reçu un échantillon du produit ?**
- R :** Envoyez par télécopie ou par courriel le formulaire de réponse au rappel indiquant que vous n'avez aucun produit à retourner et notez sur la page que vous n'avez pas reçu le produit indiqué dans la lettre.
- Q :** **J'ai acheté ou reçu un échantillon du produit, mais je n'ai pas reçu de lettre de rappel. J'ai entendu parler du rappel d'une autre source. Que dois-je faire ?**
- R :** Contactez David Derrick, Galt Medical Corp. au (214) 778-1306 et il recherchera votre compte pour déterminer si une lettre a été envoyée à votre hôpital.
- Q :** **Puis-je retourner d'autres produits avec le produit rappelé ?**
- R :** Veuillez ne pas retourner d'inventaire en trop ou désuet, de produit périmé ou le produit expédié par erreur en conjonction avec le **rappel du produit rappelé** . La réception de produits autres que le **produit rappelé** retardera le traitement de votre déclaration et votre crédit.
- Q :** **Quand les crédits seront-ils émis ?**
- R :** Dès que le stock est retourné et vérifié.