DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/01/2018

Prothèse externe – Vis de pilier Diamond - Integrum - Information de sécurité (suite)

Prothèse externe – Vis de pilier Diamond - Integrum - Information de sécurité (suite)

L'ANSM a été informée d’un complément d’information à une action de sécurité initiée par la société INTEGRUM. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (08/01/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1716862/R1716878.

Lire aussi

- Prothèse externe – Vis de pilier Diamond - Integrum (27/10/2017)- Information de sécurité