DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/01/2018

Appareil de radiologie interventionnelle – Table Artis Systems – Siemens

Appareil de radiologie interventionnelle – Table Artis Systems – Siemens - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS AG Medical Solutions.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (08/01/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1721271.