DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 01/02/2018

Appareil de radiologie interventionnelle Artis One - Siemens

Appareil de radiologie interventionnelle Artis One - Siemens - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de effectuée par la société Siemens. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (01/02/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1801191.