DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 01/02/2018

Centrale de surveillance - Centrale d'Information IntelliVue iX - Philips Medical Systems

Centrale de surveillance - Centrale d'Information IntelliVue iX - Philips Medical Systems - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS MEDICAL SYSTEM. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (01/02/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1801585/R1801485.