

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/02/2018

Appareil de radiologie interventionnelle - O-arm® 1000 Surgical Imaging System (3rd edition) - Medtronic

Appareil de radiologie interventionnelle - O-arm® 1000 Surgical Imaging System (3rd edition) - Medtronic-Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société MEDTRONIC. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (08/02/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1802118.