DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 07/05/2018

Appareil de radiologie interventionnelle - Allura Xper Systems - Philips

Appareil de radiologie interventionnelle - Allura Xper Systems - Philips - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint. (07/05/2018)

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1807672.