DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/05/2018

Appareil de radiologie interventionnelle – Artis Zee/Q/Q.Zen - Siemens

Appareil de radiologie interventionnelle – Artis Zee/Q/Q.Zen - Siemens - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS AG.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (17/05/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1808322.