

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/05/2018

## Appareil de radiologie interventionnelle - Artis Zee/Q/Q.Zen - Siemens

### **Appareil de radiologie interventionnelle - Artis Zee/Q/Q.Zen - Siemens - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS AG.  
Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(17/05/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1808322.