DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/06/2018

Moniteur d'hémodyalise - Prismaflex System, Prismaflex 4.11, Prismaflex 5.00 Row, Prismaflex 6.10 Row,Prismaflex 7.XX Row, Prismaflex 8.XX Row - Baxter- Information de sécurité.

Moniteur d'hémodyalise - Prismaflex System, Prismaflex 4.11, Prismaflex 5.00 Row, Prismaflex 6.10 Row,Prismaflex 7.XX Row, Prismaflex 8.XX Row - Baxter- Information de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BAXTER.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (05/06/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1808386.