DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 06/06/2018

Moniteur de surveillance cardio-respiratoire - IntelliVue Patient Monitor MX40 - Philips Medical Systems

Moniteur de surveillance cardio-respiratoire - IntelliVue Patient Monitor MX40 - Philips Medical Systems - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS Medical Systems.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint. (06/06/2018)

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1809135.