

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 12/06/2018

Appareil de radiologie interventionnelle - Axiom Artis/Artis zee - Siemens

Appareil de radiologie interventionnelle - Axiom Artis/Artis zee - Siemens - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS AG Medical Solutions. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(12/06/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1809789.