

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 12/06/2018

## Appareil de radiologie interventionnelle - Axiom Artis/Artis zee - Siemens

Appareil de radiologie interventionnelle - Axiom Artis/Artis zee - Siemens - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS AG Medical Solutions. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (12/06/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1809789.