

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 12/06/2018

## Dispositifs d'aspiration Halyard pour adultes

### **Dispositifs d'aspiration Halyard pour adultes - Information de sécurité**

#### *Produits concernés*

*Dispositifs d'aspiration : Système clos d'aspiration Halyard\* pour adultes, coude à double pivot (DSE) - Système clos d'aspiration Turbo Cleaning Halyard\* pour adultes, coude à double pivot (DSE) - Système clos d'aspiration Halyard\* Multi-Access Port pour adultes*

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société HALYARD HEALTH INC. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(12/06/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1809593.