DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 22/06/2018

Stérilisateur/stérilisation- Stérilisateurs PS5XXX commande CX1020 et CX2020 - Miele

Stérilisateur/stérilisation- Stérilisateurs PS5XXX commande CX1020 et CX2020 - Miele - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société MIELE.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (22/06/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1810211.