DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/07/2018

MobileDiagnost wDR - Philips

MobileDiagnost wDR - Philips- Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (02/07/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1810522.