

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/08/2018

Videoendoscope (colonne) / endoscopie- Station de données Matrix DS, Xion Gmbh

Videoendoscope (colonne) / endoscopie- Station de données Matrix DS, Xion Gmbh - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société XION GMBH. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (03/08/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1811644.