DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/08/2018

Appareil de radiologie interventionnelle - Artis Q & Artis pheno - Siemens

Appareil de radiologie interventionnelle - Artis Q & Artis pheno - Siemens - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint. (20/08/2018)

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1813644.