

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/08/2018

# Appareil de radiologie - Ysio/Ysio Max avec porte-tube 3D V - Siemens

## **Appareil de radiologie - Ysio/Ysio Max avec porte-tube 3D V - Siemens - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens.  
Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint. \(20/08/2018\)](#)

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1813642