

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/09/2018

Contour d'oreille Widex Baby440 - Widex AS

Contour d'oreille Widex Baby440 - Widex AS - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société WIDEX AS. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (03/09/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1814606.