RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/02/2018

Guide d’ancrage pour système de réparation mitrale Cardioband - Valtech Cardio Ltd – Retrait de lots

Guide d’ancrage pour système de réparation mitrale Cardioband - Valtech Cardio Ltd – Retrait de lots

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lots effectué par la société Valtech Cardio Ltd.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (13/02/2018).
Des investigations de l’ANSM sont en cours.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1801579.