

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 12/09/2018

## Appareil de radiologie interventionnelle - Allura Xper, Integris systems (Poly C-OMCP- Visub / Cesar-OMCP- Visub) - Philips

### **Appareil de radiologie interventionnelle - Allura Xper, Integris systems (Poly C-OMCP- Visub / Cesar-OMCP- Visub) - Philips - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS.  
Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(12/09/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1813748.