DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 12/09/2018

Appareil de radiologie interventionnelle - Allura Xper, Integris systems (Poly C-OMCP- Visub / Cesar-OMCP-Visub) - Philips

Appareil de radiologie interventionnelle - Allura Xper, Integris systems (Poly C-OMCP- Visub / Cesar-OMCP-Visub) - Philips - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (12/09/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1813748.