

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 29/10/2018

## Appareil de radiologie fixe - Systèmes DigitalDiagnost - Philips

Appareil de radiologie fixe - Systèmes DigitalDiagnost - Philips - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (29/10/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1817834.