

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/11/2018

## Appareil de radiologie interventionnelle - RX - Artis zee biplane and Artis Q biplane - Siemens Healthcare GmbH

Appareil de radiologie interventionnelle - RX - Artis zee biplane and Artis Q biplane - Siemens Healthcare GmbH - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare GmbH. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (23/11/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1819042.