

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 12/12/2018

Câble d'alimentation de Moniteur d'hémodialyse MultiFiltrate Pro - Fresenius

Câble d'alimentation de Moniteur d'hémodialyse MultiFiltrate Pro - Fresenius - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société FRESENIUS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (12/12/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1820293