

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/01/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

## Pompe à Insuline externe - Cellnovo Insulin Infusion System, Système Mobile de Gestion du Diabète Cellnovo - Cellnovo Ltd

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société CELLNOVO Ltd.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1901111/R1901115.

[Télécharger le courrier](#)

