

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/02/2019 - MIS À JOUR LE 20/04/2021

Echographe ultrason - Acuson NX2 , NX2 Elite, NX3, NX3 Elite - Siemens

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1904261.

[Télécharger le courrier](#)

