

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/03/2019 - MIS À JOUR LE 20/04/2021

Ventilateur de réanimation - Hamilton-G5/S1 - Hamilton Bonaduz AG

L'ANSM a été informée d'une action de sécurité effectuée par le fabricant Hamilton et mise en œuvre en France par le distributeur Nihon Kohden.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1904277.

Télécharger le courrier