

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 19/03/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

## Ventilateur de réanimation - Hamilton-C6 - Hamilton Bonaduz AG

**L'ANSM a été informée d'une action de sécurité effectuée par la société Hamilton Bonaduz AG et mise en œuvre en France par la société Nihon Kohden France.**

Les 5 établissements de santé concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1905684.

Télécharger le courrier

