

DEFAULT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/03/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

## Valve d'aspiration MAJ-209 – Olympus – Information de sécurité.

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société OLYMPUS.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1905850.

Télécharger le courrier

