

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/04/2019

# Appareil de radiologie interventionnelle - RX - Allura FC - Philips Medical Systems Nederland B.V

## **Appareil de radiologie interventionnelle - RX - Allura FC - Philips Medical Systems Nederland B.V - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. Les utilisateurs concernés (2 sites en France) ont reçu le [courrier ci-joint \(05/04/2019\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1907063.