

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/04/2019

Appareil de radiologie interventionnelle - RX - Allura FC - Philips Medical Systems Nederland B.V

Appareil de radiologie interventionnelle - RX - Allura FC - Philips Medical Systems Nederland B.V - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. Les utilisateurs concernés (2 sites en France) ont reçu le courrier ci-joint (05/04/2019).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1907063.