

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/04/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

## Appareil de radiologie interventionnelle - RX - Artis zee and Artis Q/Q.zen - Siemens Healthcare GmbH

**L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare GmbH.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1907990.

Télécharger le courrier

