

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/05/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

## Appareil de radiologie interventionnelle - RX- Cios Spin, Siemens Healthcare GmbH

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare GmbH.

Les utilisateurs concernés (1 site) ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1907268, R1907328.

Télécharger le courrier