DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 09/05/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

Mobile de radiologie - MobileDiagnost wDR - Philips

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1908409.

Télécharger le courrier